



## КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ УЗРОКА УДЕСА У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

### ИНФОРМАЦИЈА О УДЕСУ

#### ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Датум, време и место удеса:	27.03.2010. у 10.37 (LT), аеродром Ечка (LYZR), Зрењанин.
2. Тип и регистарска ознака:	Хеликоптер HILLER UH-12E, рег.ознаке YU-HFM.
3. Оштећење:	Хеликоптер је уништен у удесу.
4. Повређени:	Пилот је задобио тешке телесне повреде.
5. Погинули:	Нема.
7. Фаза лета:	Заокрет на малој висини.
8. Подаци о пилоту:	CPL (H), FI(H).
- старост	54 године.
- укупан налет	3030 часова

#### КРАТАК ОПИС УДЕСА

Посада је извршавала тренажне летове изнад полетно-слетне стазе (ПСС) аеродрома Ечка (LYZR), поред Зрењанина. Пилот је током лета увежбавао стандардне оперативне процедуре и при томе испуштао одређену количину воде из хеликоптера, симулирајући налете за потребе авио-третирања.

Налет је вршен у курсу 150°, изнад ПСС, на висини око 15 m. По прелету ПСС пилот је кренуо у леви пењући заокрет са намером да промени правац лета за 180°, како би се вратио на почетну тачку рада ради новог налета. Након скретања за 90°, уз добитак висине која је у том тренутку износила око 40 m, хеликоптер губи висину и удара о тло. Приликом удара о тло долази до уништења хеликоптера, а делови су се нашли расути на њиви у дужини од око 100 m.

Након заустављања хеликоптера пилот је успео да се ослободи из седишних система веза, али је услед повреда остао на тлу поред кабине.

Лица која су се налазила на аеродрому у тренутку удеса предузела су одговарајуће мере и одмах позвала хитну помоћ која је након неколико минута пристигла из Клиничког центра у Зрењанину.

По пружању прве помоћи и почетне хоспитализације пилот је са тешким телесним повредама пребачен на Војномедицинску академију (ВМА) у Београду.

#### БЕРОВАТНИ УЗРОК УДЕСА

Комисија испитује узроке удеса.

#### ПРЕДЛОГ МЕРА

Извршити ванредну проверу система за управљање хеликоптером типа HILLER у компанији Циклонизација д.о.о.

**ИСТРАЖИТЕЉ ВАЗДУХОПЛОВНИХ УДЕСА**

Саша Добросављевић, пилот