



ДИРЕКТОРАТ
ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ УЗРОКА
УДЕСА У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

ИНФОРМАЦИЈА О НЕЗГОДИ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Датум, време и место незгоде: | 11.06.2009., 11,47 (LT), Аеродром „Никола Тесла“- Београд |
| 2. Тип и регистарска ознака: | Авион AIRBUS A-319, рег.ознаке F-GRXC |
| 3. Корисник: | AIR FRANCE |
| 4. Врста оштећења: | Оштећена предња облога левог мотора |
| 5. Повређени: | Нема |
| 6. Погинули: | Нема |
| 7. Фаза лета: | Паркирање авиона на позицију А2 |
| 8. Подаци о пилоту: | |
| - дозвола: | ATPL |
| - старосна доб: | 57 година |
| - укупан налет: | 12000 часова |

КРАТАК ОПИС НЕЗГОДЕ

Приликом паркирања авиона на позицију А2, авион се није зауставио на прописаном месту, тако да је предња облога левог мотора ударила у авиомост.

ВЕРОВАТНИ УЗРОК НЕЗГОДЕ

Комисија испитује околности под којима се догодила ова незгода. Испитују се поступци пилота и особља аеродрома које је учествовало у овом догађају. У складу са међународним стандардима, Комисија је о незгоди обавестила и надлежни орган Француске, и позвала представнике Француске да учествују у испитивању овог догађаја.

ПРЕДЛОГ МЕРА

У овој фази испитивања, Комисија нема предлог безбедносних мера.

ЗА КОМИСИЈУ

мр Зоран Б. Петровић, дипл.инж.



Фотографије са места незгоде